



## Report - poistné udalosti

<b>História vozidla: PEUGEOT 308</b>			
Parametre vyhl'adavania:	VIN: VF3lcbhz3fs136877	Rok uvedenia do:	-
		Obsah motora:	-

1. 2018-09-13					
Model:	308 II SW (L) OD 01/14 [S]	Stav tachometra:	78872 km	Farba:	Červená
Dátum prvej registrácie:	2016-01-14	Dátum poslednej registrácie:	-		
Motor:	Vznetový	Výkon:	-	Objem motora:	1560cm <sup>3</sup>
Krajina:	Slovensko	Autor:	Poisťovateľ	Dátum poslednej kalkulácie:	2018-09-17
Dátum poistnej udalosti:	2018-09-12	Typ škodovej udalosti:	Havárijné poistenie	Kalkulácia s alternatívnymi	AlternativeParts
Celkové náklady:	294.14 EUR				
Práca:	22.00 EUR				
Náhradné diely:	130.96 EUR				
Náklady na lakovanie:	141.18 EUR				
Cena za lakovanie:	32.00 EUR				
Lakovnický materiál:	109.18 EUR				

Číslo dielu	Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
0561	SVETLOMET Ľ KPL	E	OE
0281	NÁRAZNÍK P	LI	-

2. 2018-05-16					
Model:	308 II SW (L) OD 01/14 [S]	Stav tachometra:	69992 km	Farba:	Červená
Dátum prvej registrácie:	2016-01-14	Dátum poslednej registrácie:	-		
Motor:	Vznetový	Výkon:	-	Objem motora:	1560cm <sup>3</sup>
Krajina:	Slovensko	Autor:	Poisťovateľ	Dátum poslednej kalkulácie:	2018-05-17
Dátum poistnej udalosti:	2018-05-15	Typ škodovej udalosti:	Havárijné poistenie	Kalkulácia s alternatívnymi	AlternativeParts
Celkové náklady:	436.02 EUR				
Práca:	48.00 EUR				
Náhradné diely:	36.34 EUR				
Náklady na lakovanie:	351.68 EUR				
Cena za lakovanie:	89.00 EUR				
Lakovnický materiál:	262.68 EUR				

Číslo dielu	Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
3482	BLATNÍK Z P	LI1	-
3862	LEP-SADA BOČ-SKLA P	E	OE
1782	DVERE Z P	LI1	-
3482	BLATNÍK Z P	I	-
2581	NÁRAZNÍK Z	LI	-
1866	VON-KĽUČKA DVERÍ Z P	L	-
2024	FÓLIA DVERÍ Z P	E	OE